



RASP

RASP è il termine inglese per limare o raspare. In considerazione della quantità di materiale asportato possiamo tranquillamente parlare del raspare.

RASP asporta una notevole quantità di materiale, lasciando le superfici con una finitura sorprendentemente liscia. Non solo su quasi tutti gli acciai, ma anche sull'alluminio.

RASP rimuove rapidamente la superficie bianca che si presenta dopo l'erosione e lascia la superficie con una buona finitura.

RASP viene imbevuto già nel corso della sua produzione con uno speciale lubrificante. In tal modo le pietre sono subito pronte ad essere utilizzate, ma possono essere comunque impiegate anche a umido.

RASP si adatta abbastanza velocemente alla forma, presentando un'usura moderata.

RASP vengono utilizzate a mano oppure con una limatrice.

Pietre per lucidatura Boride **RASP**

Disponibile in confezioni, contenuto 12 pezzi

Misure	Grana	N° d'ordine	12 pezzi €/pezzo
3 x 6 x 150	150	13-56230	
	220	13-56320	
	320	13-56410	
	400	13-56500	
	600	13-56590	
6 x 6 x 150	150	13-56260	
	220	13-56350	
	320	13-56440	
	400	13-56530	
	600	13-56620	
6 x 13 x 150	150	13-56270	
	220	13-56360	
	320	13-56450	
	400	13-56540	
	600	13-56630	
13 x 13 x 150	150	13-56290	
	220	13-56380	
	320	13-56470	
	400	13-56560	
	600	13-56650	



Proprietà delle pietre per lucidatura **Boride**

Proprietà	AB	AM-2	AO	CS-HD	CS-M	AM-K	CS	900-F	RO-MED	T2	TH	AS-H	GOLDEN STAR	PC	RUBY	RASP
Materiale																
Acciaio per utensili	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alluminio		x			x	x						x		x		x
Materiali non-ferrosi		x			x		x					x		x		x
Acciaio inox		x		x						x		x		x		x
Struttura di erosione			x	x						x	x		x		x	x
Applicazione																
5 = Pre-lavorazione	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	0	0	5	5
0 = Lavorazione finale	0	0	3	2	2	1	2	1	2		2		5	5		0
Finitura di precisione	x									x	x	x	x	x		
Consumo																
5 = rapido; 0 = lento	1	4	3	3	4	3	5	5	3	2	2	4	2	5	4	3
Velocità d'asportazione																
5 = rapido; 0 = lento	1	4	4	4	4	4	4	1	4	3	3	3	3	3	5	5
Durezza legante																
5 = duro; 0 = morbido	5	2	3	3	2	3	2	0	3	4	3	2	3	2	4	4
Impiego																
Lavorazioni manuali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Limatrici manuali	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x
Apparecchi ad ultrasuoni	x													x		x
A secco		x		x	x	x	x		x			x			x	x
Ad umido		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
Impregnante																
Legante di resina sintetica	x															
Impregnate d'olio																
Speciale										x	x		x	x		

