

Per lavorazioni grossolane: Boride RUBY



RUBY

Sia la grana sia le dimensioni della pietra **Boride Ruby** manifestano chiaramente che non si tratta di una pietra destinata alle operazioni sensibili di superfinitura.

Ruby permette di asportare una grande quantità di materiale in tempi molto brevi. L'usura è moderata, garantendo pur sempre che il punto di ingranamento disponga sempre di grana fresca. Non s'impasta e quindi è adatta agli amanti della lavorazione a secco.

Ruby è particolarmente utile quando si desidera lavorare con pietre di dimensioni piuttosto grandi. La **pietra Ruby più grande di tutte arriva ad una grandezza di 50 x 25 mm con una lunghezza di 200 mm**. Un attrezzo con un bel potere abrasivo.

Pietre per lucidatura Boride RUBY

Disponibile in confezioni, contenuto 12 pezzi

Misure	Grana	N° d'ordine	12 pezzi €/pezzo
3 x 6 x 150 	60	13-74213	
	80	13-74313	
	100	13-74513	
	150	13-74613	
	220	13-74813	
3 x 13 x 150 	60	13-74217	
	80	13-74317	
	100	13-74517	
	150	13-74617	
	220	13-74817	
6 x 6 x 150 	60	13-74229	
	80	13-74329	
	100	13-74529	
	150	13-74629	
	220	13-74829	
6 x 13 x 150 	60	13-74233	
	80	13-74333	
	100	13-74533	
	150	13-74633	
	220	13-74833	
6 x 25 x 150 	60	13-74243	
	80	13-74343	
	100	13-74543	
	150	13-74643	
	220	13-74843	
13 x 13 x 150 	60	13-74241	
	80	13-74341	
	100	13-74541	
	150	13-74641	
	220	13-74841	
13 x 25 x 150 	60	13-74245	
	80	13-74345	
	100	13-74545	
	150	13-74645	
	220	13-74845	
25 x 50 x 200 	60	13-74253	
	100	13-74553	



Proprietà delle pietre per lucidatura Boride

Proprietà	AB	AM-2	AO	CS-HD	CS-M	AM-K	CS	900-F	RO-MED	T2	TH	AS-H	GOLDEN STAR	PC	RUBY	RASP
Materiale																
Acciaio per utensili	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alluminio		x			x	x						x		x		x
Materiali non-ferrosi		x			x		x					x		x		x
Acciaio inox		x		x						x		x		x		x
Struttura di erosione			x	x						x	x		x		x	x
Applicazione																
5 = Pre-lavorazione	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	0	0	5	5
0 = Lavorazione finale	0	0	3	2	2	1	2	1	2		2		5	5		0
Finitura di precisione	x									x	x	x	x	x		
Consumo																
5 = rapido; 0 = lento	1	4	3	3	4	3	5	5	3	2	2	4	2	5	4	3
Velocità d'asportazione																
5 = rapido; 0 = lento	1	4	4	4	4	4	4	1	4	3	3	3	3	3	5	5
Durezza legante																
5 = duro; 0 = morbido	5	2	3	3	2	3	2	0	3	4	3	2	3	2	4	4
Impiego																
Lavorazioni manuali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Limatrici manuali	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x
Apparecchi ad ultrasuoni	x													x		x
A secco		x		x	x	x	x		x			x			x	x
Ad umido		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
Impregnante																
Legante di resina sintetica	x															
Impregnate d'olio																
Speciale										x	x		x	x		

