



PC

La pietra Boride PC è stata sviluppata dopo numerosi esperimenti condotti in collaborazione con rinomati produttori di articoli abrasivi.

Il risultato è una pietra quasi morbida che si consuma piuttosto rapidamente, producendo però una superficie sensazionale e velocemente lucidabile.

La pietra PC è adatta ad acciai per utensili, alluminio, metalli non ferrosi ed acciai inossidabili. Non è consigliata per l'asportazione dello strato superficiale dopo l'erosione.

La pietra Boride PC va usata in ogni caso in abbinamento ad un lubrificante.



Consigliamo:

L'Universal Liquid del
Maialino Salvadanaio.
(Pagina 124)

Pietre per lucidatura Boride PC

Disponibile in confezioni, contenuto 12 pezzi

Misure	Grana	N° d'ordine	12 pezzi €/pezzo
3 x 6 x 150 	150	13-59230	
	220	13-59330	
	320	13-59530	
	400	13-59630	
	600	13-59730	
3 x 13 x 150 	150	13-59240	
	220	13-59340	
	320	13-59540	
	400	13-59640	
	600	13-59740	
4 x 4 x 150 	150	13-59215	
	220	13-59315	
	320	13-59515	
	400	13-59615	
	600	13-59715	
6 x 6 x 150 	150	13-59250	
	220	13-59350	
	320	13-59550	
	400	13-59650	
	600	13-59750	
6 x 13 x 150 	150	13-59260	
	220	13-59360	
	320	13-59560	
	400	13-59660	
	600	13-59760	
6 x 25 x 150 	150	13-59265	
	220	13-59365	
	320	13-59565	
	400	13-59665	
	600	13-59765	



Proprietà delle pietre per lucidatura **Boride**

Proprietà	AB	AM-2	AO	CS-HD	CS-M	AM-K	CS	900-F	RO-MED	T2	TH	AS-H	GOLDEN STAR	PC	RUBY	RASP
Materiale																
Acciaio per utensili	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alluminio		x			x	x						x		x		x
Materiali non-ferrosi		x			x		x					x		x		x
Acciaio inox		x		x						x		x		x		x
Struttura di erosione			x	x						x	x		x		x	x
Applicazione																
5 = Pre-lavorazione	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	0	0	5	5
0 = Lavorazione finale	0	0	3	2	2	1	2	1	2		2		5	5		0
Finitura di precisione	x									x	x	x	x	x		
Consumo																
5 = rapido; 0 = lento	1	4	3	3	4	3	5	5	3	2	2	4	2	5	4	3
Velocità d'asportazione																
5 = rapido; 0 = lento	1	4	4	4	4	4	4	1	4	3	3	3	3	3	5	5
Durezza legante																
5 = duro; 0 = morbido	5	2	3	3	2	3	2	0	3	4	3	2	3	2	4	4
Impiego																
Lavorazioni manuali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Limatrici manuali	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x
Apparecchi ad ultrasuoni	x													x		x
A secco		x		x	x	x	x		x			x			x	x
Ad umido		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
Impregnante																
Legante di resina sintetica	x															
Impregnate d'olio																
Speciale										x	x		x	x		

